

# 外壁落下事故から あなたの資産を 守ります!!

ビル・リフォームの決定版  
**GNSピンネット工法**



危ない!  
起きてからでは  
遅すぎる!!

地震で  
崩落!!!

欠損!!!

ひび割れ!!!

## 人物紹介

飯田順一(60歳)

5階建てのビルのオーナー  
定年退職してビルの管理をしている  
悠々自適の生活だが  
ビルの補修の時期を迎えて思案中



飯田洋子(56歳)

飯田順一の妻  
夫を信頼しつつ陰で  
支えるしっかり者

松本洋子

飯田ビルの1階で  
花屋を営んでいる  
華やかで明るい美人



吉村

飯田ビルの隣に立つビルのオーナーで  
1階理髪店の店主

鈴木

飯田の同級生で  
リフォーム会社を経営



田中

全国ビルリフォーム工事業協同組合で  
『GNSピンネット工法』の  
普及に努めている



■作画：飯田わたる

■企画・編集：(有)井田総合研究所



TEL.04-7183-2217

■取材・シナリオ：(有)モア

■編集協力：スタジオDIG


■印刷・製本：(株)ジャパンアート

\*落丁・乱丁本はお取替えいたします。禁無断転載。





私が自分のビルを  
リフォームしなければ  
感じたのは  
先月隣のビルで起きた  
事故がきっかけでした


ビルオーナー  
**飯田順一**






と  
か  
へ!


















↑引張試験器(タイルを引っ張って強度を調べる)



↑打診棒(叩いた音で調べる)







←クラックスケール(ひび割れの幅などを計る)


※国の規定では0.4ニュートン以上の強度が求められている













▲イメージ図


### ■ モルタル下地の改修例



### ■ タイル下地の改修例




GNS  
ピンネット工法では  
建物全体を  
GNSネットでおおい  
アンカーピンでしっかり  
外壁全体を固定します







10年後



◆おわり◆

# GNSピンネット工法の特長

工事中の  
騒音が少ない

工事中の  
廃材が少ない

外壁落下  
10年間保証

塗装外壁の  
ひび割れ抑制

塗装の塗替で  
壁が落ちない

建物の  
寿命が延びる



建設大臣認定

## 実績と信頼に支えられる GNSピンネット工法

建築物の外壁落下防止及び補修技術に、一丸となって取り組んできたGNSピンネット工法の施工実績が評価され、建設技術評価証明書と保全技術・建設技術審査証明書をW取得しました。



## 熊本県ビルリフォーム協同組合

〒860-0815 熊本県熊本市中央区春竹町春竹495番地3

TEL.096-366-6535 FAX.096-363-1079